

# GX-3ED-PA 型 組立要領書




マルマス機械株式会社

# 目 次

|        |       |    |
|--------|-------|----|
| 1.構成名称 | ..... | P1 |
| 2.構成部品 | ..... | P2 |
| 3.組立方法 | ..... | P3 |

# 1.構成名称



|   | 名称           | 型式     | コード        | 個数 | 質量(kg)       |
|---|--------------|--------|------------|----|--------------|
| ① | 精米機          | GX-3ED |            | 1  | 93(標準ホッパーなし) |
| ② | 石抜機          | PA型    |            | 1  | 29.5         |
| ③ | 石抜機セットホッパー組品 |        |            | 1  | 1            |
| ④ | 石抜機増タンク      |        | 501-260-01 | 1  | 5.8          |
| ⑤ | 石抜機張込台組品     |        |            | 1  | 9.2          |

## 2.構成部品



| 名称           | コード        | 個数 | 備考    |
|--------------|------------|----|-------|
| 石抜機セットホッパー   | 177-243-05 | 1  |       |
| 石抜機セットホッパーフタ | 177-2A8-10 | 1  |       |
| 石抜機増タンク      | 501-260-01 | 1  |       |
| 石抜機張込補助台斜板   | 501-261-00 | 1  |       |
| 石抜機水平受台      | 501-262-01 | 1  |       |
| 石抜機張込台脚      | 501-263-10 | 2  |       |
| 六角ボルト(SW付)   |            | 12 | M6×16 |
| 平座金          |            | 12 | M6    |
| 六角ナット(皿バネ付)  |            | 12 | M6    |

### 3.構成方法

作業は以下に説明してある要領に基づき、正しく実施して下さい。

手順1


精米機に石抜機セットホッパーを取付ける



石抜機セットホッパー


手順2

石抜機セットホッパーに石抜機をセットする



手順3

石抜機セットホッパーにフタを取付ける



石抜機セットホッパー  
フタ

手順4

石抜機増タンクを石抜機ホッパーにセットする

石抜機増タンク



### 3.構成方法

手順5

石抜機張込台を組む  
張込補助台斜板に水平受台を組付ける



六角ボルト+平座金+六角ナットにて

手順6

水平受台に張込台脚(2本)を組付ける



六角ボルト+平座金+六角ナットにて

手順7

石抜機張込台組品を石抜機増タンクに組付ける



組立完了